Southern Company Gas

La Autoridad para la detención del trabajo (Stop Work Authority, SWA) es un proceso de 5 pasos

DETÉNGASE

DETÉNGASE | **NOTIFÍQUELO** | **DISCÚTANLO** | **CORRIJA** | **TRABAJO**

REANUDE EL

¡Detenga el trabajo inmediatamente con la señal Safe T!



1. DETÉNGASE

Si percibe un estado o comportamiento, o varios, que supongan un peligro o riesgo, **detenga el trabajo** y haga una pausa.

2. NOTIFÍQUELO

Notifique al personal afectado y a los supervisores que se ha **detenido el trabajo**.

3. DISCÚTANLO

El personal discutirá la situación y aceptará la medida de **detener el trabajo.**

4. CORRIJA

El personal acordará las medidas correctivas para mitigar el riesgo.

5. REANUDE EL TRABAJO

Notifique al personal afectado las medidas correctivas. Una vez que se haya mitigado el riesgo, será seguro reanudar el trabajo.

©2024 Southern Company Gas. Todos los derechos reservados. GAS-22897